

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA <input checked="" type="checkbox"/>	Volkswagen <input checked="" type="checkbox"/>	TRANSPORTER <input checked="" type="checkbox"/>	2022 <input checked="" type="checkbox"/>
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WV1DPY7H5NH017852 <input checked="" type="checkbox"/>		TULTITLAN, EDOMEX <input checked="" type="checkbox"/>	N/I
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
manual	diesel	4 Resin	LF54386




OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		<input checked="" type="checkbox"/>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	<input checked="" type="checkbox"/>				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

tiene la mayor parte de su componentes mecánicos. NO se valora
 Computadora hay una placa que impide ver su interior. Se descubren Fallas
 mecánicas que pueden tener tablero de instrumentos y asientos en buen estado.
 no tiene batería. no tiene diferencial, no tiene cardan

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

JHLV

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA