

Fecha de Inspección

08/05/20

Folio de Inspección

99-LG24480-0520

11/25  
CONSIGNANTE

99 M

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camioneta	<del>Scania</del> VW	Transmitter	
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WUZDPY7HXNH052726		Tultitlan	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TM	Diesel	4 (mal estado)	LG-24480

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	







con llave

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

sin baterias

Motor con faltantes, faltan componentes auxiliares y principales, mecanicos y electricos, arneses sueltos, solo cuenta con alternador, sin retrovisores; daños en carroceria

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Signature]*

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

*[Signature]*

NOMBRE Y FIRMA