

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	Volkswagen	CRAFTER CARGO VAN	2022
Nº. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WV1GRNSY8N9028240		TULTITLAN, EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4	LE17320








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		x

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	x				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

golpes y rayones en carroceria en general, parece tener todas sus componentes, pero podria tener fallos en el motor y cordon

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA