

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
CAMIONETA	Volkswagen	CRAFTER CARGO VAN	2022
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
WV1GRNSYXN9028661	1	TULTITLAN, EDOMEX	ND
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4	LG08930









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

golpes y rayos en carroceria en general por uso, infreccoes
en buen estado, cuenta con la mayor parte de sus componentes
pero podria tener faltantes no mencionados, tiene
Diferencial y cordon

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA