

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION			
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCEDEW9403	—	MANTANILLO	—
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
MANUAL	DIESEL.	6	









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
X					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad completa.
en movimiento, saliendo del taller.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

IX

[Signature]
Narciso Polo Mayorga
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Yonier Rivera Mendez
NOMBRE Y FIRMA