

Fecha de Inspección

09-06-2020

Folio de Inspección

FIR-F566-0626

CONSIGNANTE

FIRSA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAJA REFRIGERADA /	UTILITY /	TM-1000	1998
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
1UYVS2480WU428004 /	-		-
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NA /	-	y Regular	F566

Patio Oro Firsa









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Suspension por muelles, tiene 4 Rotachumbers, 1 tanque de aire, 1 tanque de combustible. perno de pargache, fren de aterrizaje malo, El sistema de thermostat esta desvalijado. no tiene mas que un motor.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
DANIEL BANDA

NOMBRE Y FIRMA