

Fecha de Inspección

09-06-2026

Folio de Inspección

FIR-F393-0626

CONSIGNANTE

FIRSA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAJA REFRIGERADA	UTILITY	ULTRA XL	1997
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
1UYVS2488VU173102			
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NA		4 m43	F393

Patio - Oro Firsa

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Suspension por muelles, fren y rotachunbera, fren 1 tanque de aire, 1 tanque de combustible, pene de ensanche, fren de aterresaje.

NO se validan componentes del thermostat, lo esta bloqueando un baño público. se agansa a ver solo el compresor de aire

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

JHUV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]

DANIEL BANDA

NOMBRE Y FIRMA