

Fecha de Inspección **09-06-2026**
Folio de Inspección **FIR-F416-0626**

CONSIGNANTE
FIRSA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAJA REFRIGERADA	UTILITY	TM-1000	1999
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
1UYVS248XLT282020			
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NA		4 malas	F416

Patio Oro - Firsa

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad suspendida por muelles, tiene 4 rotachambers
tiene perno de enganche, tiene tren de aterrizaje, 1 tanque de
aire, 1 tanque de combustible
El sistema de thermostat fue desvaluado no tiene
componentes internos

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Shaw con Grúa



* tiene adentro paque terra Guardado de la empresa

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

DANIEL BANDA
NOMBRE Y FIRMA