

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAJA SECA ✓	FRABA ✓	GANZO ✓	2006 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3A9SAW3216C045910 ✓	NA	TIJUANA ✓	NA
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NA	NA	4 M91	848









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Golpes y rayones en general, algunas partes estan reparadas de la lamina

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA