

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
G MODELO

Fecha de Inspección 29-10-24
Folio de Inspección GM-70015593-1024

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2 106	2013

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3ALACYCS1DDFG5946			Santiago Etna	70015593

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
			X

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
TURBO	X	
RADIADOR / MANGUERAS	X	
VENTILADOR	X	
ALTERNADOR	X	
MARCHA	X	
CAJA DE DIRECCION	X	
COMPUTADORA	X	
ARNES	X	
BANDAS Y POLEAS	X	
DIFERENCIAL	X	
CARDAN	X	
TRANSMISION	X	
NO. EJES (1)	X	
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES	X	
BATERIAS ()		X

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	X	
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTUMENTOS		X
VOLANTE	X	
ASIENTOS <i>Datos uno</i>	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS		
PARABRISAS <i>estrellada</i>	X	
ESPEJOS RETROVISORES	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS	X	
NO. LLANTAS (6) <i>MMV</i>	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (1)	X	

OBSERVACIONES GENERALES: unidad sin probar funcionamiento se desconecta
ultimo estado mecanico Refiro en grua

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.
LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCION, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCION ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

ABLE INSPECCION V4B: 
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA