

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	International	4400 GX4	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMSAAR7CL649327			
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NO / manual	Diesel	sin llantas	70013318


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

2 diferenciales tipo tandem, chasis recto.
Desvalijado solo monobloque, sin acetrupe, sin transmisión, sin radiador, sin ventilador

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Mrs. Ugo
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

J.F.J.V
NOMBRE Y FIRMA