

Fecha de Inspección 24/04/2025
Folio de Inspección 64-700 11208-0425

CONSIGNANTE
ABInBev

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2(189)	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HMSAAR8BL452374	4664M2N7007503Tuxta	CAMION	N/A
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
150	Diesel	San Carlos	70011708







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECANICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Totalmente desvalijado en componentes mecánicos e interiores, sin diferenciales.
Chasis recto.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

J.E.J.V.
NOMBRE Y FIRMA