

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Samson	1702U	ELF 200	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAANLR858B7200837	1351314551	Tuxtla	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
56 / Manual	Diesel	4 llantas	70011718






OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se probar funcionamiento, sin baterías, sin llaves, tablero interior desarmado, sin retrovisores

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

J. F. J. V.
NOMBRE Y FIRMA