

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
CAMIONETA	MERCEDES BENZ	Sprinter 311	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACIÓN	KILOMETRAJE
WD3YE3A92FP170681	6.5195532949e+13	IRAPUATO	117770
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4 Ruedas	2509

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

tiene llave









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad arranca con

fallas Freno de mano no Funciona, Asientos desgastados
Golpes en el cuadro

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA

Olivero S